一览


使用符合规格的 USB-C 线，插入充电器 USB-C 端口，为您的设备充电，最高输出功率为 45W。




充电器插脚可上下旋转 180°，满足多样使用场景和需求：








注：插入插脚前，请确保档位已固定，垂直插入：





触控指引

插图仅供参考，请以实际页面为准。

工作状态


❶	工作状态（充电器接入并识别设备后将自动进入进度页）	
❷	单击查看温控：	
❸	三击翻转屏幕：	
❹	长按两秒熄屏（单击可回到进度页）：	

空闲状态

❶	空闲状态	
❷	单击与 IP 互动:	
❸	三击翻转 IP:	
❹	长按两秒熄屏（单击可回到主页）:	

屏幕切换总览

插图仅供参考，请以实际页面为准。




接入需要充电的设备



3S 后自动跳转充电进度页面



单击查看智能控温模式



单击进入模式切换页面



充电模式切换


插图仅供参考，请以实际页面为准。



注：智能快充根据手机电量呈现不同状态，电量为 0 ~ 20%时为极速快充、20 ~ 80%时为匀速快充、80 ~ 100%时为涓流充电

智能控温

插图仅供参考，请以实际页面为准。



规格

输入	100-240V~, 50/60Hz 1.5A Max
输出	5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2.25A (45W Max)
快充模式 （45W max）	PD3.0: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2.25A PPS: 5~11V ⎓ 3A / 5~16V ⎓ 3A (45W Max)
护机模式 （20W max）	PD: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2.22A / 12V ⎓ 1.67A PPS: 5~11V ⎓ 2.2A