



Korzystając z ładowarki bezprzewodowej



1



2



3



Wskaźniki LED	Stan
Ciągłe światło niebieskie przez 3 sekundy, następnie wyłączenie	Urządzenie podłączone do zasilania
Ciągłe światło niebieskie	Ładowanie Twojego urządzenia
Migające światło niebieskie	1. Wykryto metal lub obiekt niestandardowy 2. Aktywowane zabezpieczenie przed przepięciem, należy przetączyć na adapter 5V/9V DC.

