

檢查電池電量




為移動電源充電

使用 USB-A 充電器或 USB-C 充電器為您的移動電源充電。


方法 1



方法 2




為您的設備充電



注意:由於移動電源自帶的 USB-C 接口可折疊,建議在充電時同時握住移動電源和連接的設備。

邊充邊放



規格說明

電芯容量	5000mAh
輸入	USB-C: 5V 3A / 9V 2A
輸出	USB-C: 5V 3A / 9V 2.22A / 10V 2.25A
總輸出	最大 18W