



## Comprobación del nivel de batería

Presione el botón para verificar el nivel de la batería.




## Modo de carga de dispositivos

Utilice los puertos USB para cargar sus teléfonos y tabletas.



## Recargando tu PowerCore

Recargue su PowerCore a través del puerto USB-C.




## Modo de carga de goteo (modo de carga de baja corriente)


1. Presione el botón dos veces para activar el modo de carga de goteo.



2. Carga tus auriculares u otros accesorios de bajo consumo a través del puerto USB-A.



3. Presione el botón una vez para salir del modo de carga de goteo.



## Especificaciones

Capacidad de la celda	10000 mAh / 37Wh
Entrada	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
Salida	Salida Estándar USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,78A Salida USB-C PPS: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Máx)  Salida Estándar USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A Salida del Protocolo USB-A: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Potencia de salida total	5V = 3A Máx