



## Verificar o nível da bateria

Pressione o botão para verificar o nível da bateria.




## Carregar os seus dispositivos

Use as portas USB para carregar seus telefones e tablets.



## Recarregando seu PowerCore

Recarregue seu PowerCore através da porta USB-C.




## Modo de carregamento por gotejamento (modo de carregamento de baixa corrente)


1. Pressione o botão duas vezes para ativar o modo de carregamento por gotejamento.



2. Carregue seus fones de ouvido ou outros acessórios de baixa potência através da porta USB-A.



3. Pressione o botão uma vez para sair do modo de carregamento por gotejamento.



## Especificações

Capacidade da célula	10000 mAh / 37Wh
Entrada	USB-C: 5V = 3A / 9V = 2A
Saída	Saída Padrão USB-C: 5V = 3A / 9V = 2,78A Saída USB-C PPS: 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Máx)  Saída Padrão USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A Saída do Protocolo USB-A: 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Saída total	5V = 3A Máx