

T5207 Kit de mantenimiento de impresora – Etiqueta de seguridad

T5207-1 Solución de limpieza de tinta

PELIGRO



INDICACIONES DE PELIGRO

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Provoca lesiones oculares graves.
- Provoca una leve irritación cutánea.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Llevar guantes de protección/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- En caso de irritación o sarpullido en la piel: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local.

PRIMEROS AUXILIOS

Directrices de primeros auxilios para EE.UU. (Línea de emergencia: 1-800-222-1222)

T5207-2 Aceite lubricante anticorrosión

ATENCIÓN



INDICACIONES DE PELIGRO

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- No respirar el polvo/los humos/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- La ropa de trabajo contaminada no podrá sacarse del lugar de trabajo.

- Llevar guantes de protección/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/protección auditiva.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundante.
- En caso de irritación o sarpullido en la piel: Consultar a un médico.
- Quitarse la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua abundante. En caso de irritación o sarpullido, consultar a un médico.

FABRICANTE

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong

IMPORTADOR

Anker Innovations Deutschland GmbH

Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49(0)69 9579 7960

IMPORTADOR

Fantasia Trading LLC

5350 Ontario Mills Pkwy, STE 100, Ontario, CA 91764

Tel: +1 (800) 221-0126