

T5207 Printeronderhoudsset – Veiligheidsetiket

T5207-1 Inktreinigungsoplossing

GEVAAR



GEVARENAANDUIDINGEN

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- Veroorzaakt lichte huidirritatie.

VOORZORGSMATREGELEN

- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke regelgeving.

EERSTE HULP

Eerste-hulprichtlijnen voor de VS (Noodnummer: 1-800-222-1222)

T5207-2 Roestwerend smeeroilie

WAARSCHUWING



GEVARENAANDUIDINGEN

- Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

VOORZORGSMATREGELEN

- Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- Verontreinigde werkkleding mag de werkplaats niet verlaten.

- Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming dragen.
- BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
- Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- Verontreinigde kleding uittrekken en voor hergebruik wassen.

EERSTE HULP

BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij huidirritatie of uitslag een arts raadplegen.

FABRIKANT

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong

IMPORTEUR

Anker Innovations Deutschland GmbH

Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49(0)69 9579 7960

IMPORTEUR

Fantasia Trading LLC

5350 Ontario Mills Pkwy, STE 100, Ontario, CA 91764

Tel: +1 (800) 221-0126