

T5207 Zestaw do konserwacji drukarki – Etykieta bezpieczeństwa

T5207-1 Roztwór do czyszczenia tuszu

NIEBEZPIECZEŃSTWO



ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
- Powoduje łagodne podrażnienie skóry.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Unieszkodliwić zawartość/pojemnik zgodnie z lokalnymi przepisami.

PIERWSZA POMOC

Wytyczne dotyczące pierwszej pomocy dla USA (Telefon alarmowy: 1-800-222-1222)

T5207-2 Olej smarujący antykorozyjny

UWAGA



ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA

- Może powodować reakcję alergiczną skóry.

ZWROTY WSKAZUJĄCE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/aerozolu.
- Nie wnosić zanieczyszczonej odzieży roboczej poza miejsce pracy.

- Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu.
- W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
- W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

PIERWSZA POMOC

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza.

PRODUCENT

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong

IMPORTER

Anker Innovations Deutschland GmbH

Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49(0)69 9579 7960

IMPORTER

Fantasia Trading LLC

5350 Ontario Mills Pkwy, STE 100, Ontario, CA 91764

Tel: +1 (800) 221-0126