

T5207 Kit de manutenção de impressora – Rótulo de segurança

T5207-1 Solução de limpeza de tinta

PERIGO



ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Provoca lesões oculares graves.
- Provoca ligeira irritação cutânea.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/equipamento de proteção ocular/facial.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal for fácil. Continue a enxaguar.
- Se ocorrer irritação cutânea ou erupção: Consultar um médico.
- Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com os regulamentos locais.

PRIMEIROS SOCORROS

Diretrizes de primeiros socorros para os EUA (Linha de emergência: 1-800-222-1222)

T5207-2 Óleo lubrificante anticorrosão

ATENÇÃO



ADVERTÊNCIAS DE PERIGO

- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
- A roupa de trabalho contaminada não deve sair do local de trabalho.

- Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/equipamento de proteção ocular/facial/auditiva.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com água em abundância.
- Se ocorrer irritação cutânea ou erupção: Consultar um médico.
- Retirar as roupas contaminadas e lavá-las antes de as utilizar novamente.

PRIMEIROS SOCORROS

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com água em abundância. Se ocorrer irritação cutânea ou erupção, consultar um médico.

FABRICANTE

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong

IMPORTADOR

Anker Innovations Deutschland GmbH

Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49(0)69 9579 7960

IMPORTADOR

Fantasia Trading LLC

5350 Ontario Mills Pkwy, STE 100, Ontario, CA 91764

Tel: +1 (800) 221-0126