




## 제품 개요




## 보조 배터리 충전

1




흰색 불빛이 깜박입니다 : 보조 배터리가 충전 중입니다 .  
흰색 불빛이 계속 켜져 있습니다 : 보조 배터리가 완전히 충전됨  
빠르게 깜박이는 흰색 표시등 : AC 전원이 켜짐

2




참고 : 보조 배터리는 스탠드에서 충전하는 동안에는 출력을 제공할 수 없습니다 .

## 보조 배터리 수령



## 장치 충전



## 사양

입력	100-240V~2A 50-60Hz
USB-C1 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 3A / 20V ≡ 5A
USB-C2 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 3A / 12V ≡ 1.5A / 15V ≡ 2A / 20V ≡ 1.5A
USB-A 출력	5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 12V ≡ 1.5A
포고 핀 출력	21.5V ≡ 4.65A
PPS	PPS 지원
평균 액티브 효율	81.06%
저부하 시 효율 (10%)	68.53%
무부하 전력 소비	0.267W
작동 온도	0° - 25°C / 32 °F - 77 °F

참고 : 전기 안전 및 제품 성능을 보장하기 위해 주변 온도가 26~35° C (78.8~95° F) 사이이고 출력 부하가 높을 경우 ActiveShield™ \* 안전 메커니즘에 따라 출력 전력이 변동될 수 있습니다.

\*ActiveShield™는 연결된 장치를 보호하기 위해 지능적으로 온도를 모니터링하고 전원 출력을 조정하여 보호 기능을 강화합니다.