



Vérification du niveau de la batterie

Appuyez sur le bouton pour vérifier le niveau de la batterie.




Charge de vos appareils

Utilisez les ports USB pour charger vos téléphones et tablettes.



Rechargez votre PowerCore

Rechargez votre PowerCore via le port USB-C.




Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le mode de charge d'entretien.



2. Chargez vos écouteurs ou autres accessoires à faible puissance via le port USB-A.



3. Appuyez une fois sur le bouton pour quitter le mode de charge d'entretien.



Spécifications

Capacité de la cellule	10000 mAh / 37Wh
Entrée	USB-C : 5V = 3A / 9V = 2A
Sortie	Sortie Standard USB-C : 5V = 3A / 9V = 2,78A Sortie USB-C PPS : 3,3-6V = 3A / 3,3-11V = 2,78A (25W Max) Sortie Standard USB-A : 5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1,5A Sortie du Protocole USB-A : 4,5V = 5A / 5V = 4,5A
Sortie Totale	5V = 3A Max