



バッテリー残量を表示する

ボタンを1回押すか、機器に接続するとディスプレイが点灯します。



1. 本製品の充電
2. 低電流モード
3. バッテリー残量 (%)




ボタンを2秒間長押しすると、ディスプレイが消灯します。


機器への給電

付属のUSB-C & USB-C ケーブル、またはお持ちのケーブルを使用してスマートフォンやタブレット端末を充電します。

注) すばやく安全に充電するため、純正または認証されたケーブルをご使用ください。


ストラップは、イラストのように着脱いただくことができます。





本製品の充電


USB-C ポート経由で本製品を充電します。




低電流モード

USB-A ポートを使用してワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を充電する場合はボタンを 2 回押して、低電流モードを起動します。USB-C ポートを使用する場合は自動で出力を調整します。


1. ボタンを 2 回押してください。LED インジケーターが緑色に点灯します。



2. スマートウォッチやワイヤレスイヤホンなどの小型電子機器を最適な電流で充電できます。



3. ボタンをもう一度 2 回押して、低電流モードを終了します。



製品の仕様

セル容量	10,000 mAh
入力	USB-C：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A (最大 20W)
出力	USB-C：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2.22A / 10V ≡ 2.25A (最大 22.5W) USB-A：5V ≡ 3A / 9V ≡ 2A / 10V ≡ 2.25A (最大 22.5W)
合計出力	5V ≡ 3A (最大 15W)