



Vérification du niveau de la batterie


Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de la batterie.







Charger vos appareils sans fil




1




2



Charger vos appareils avec un câble de chargement



Recharger la batterie



Spécifications

Capacité de la cellule	5.000mAh
Entrée USB-C	5V = 2A
Sortie USB-C	5V = 2,4A
Sortie sans fil	5W / 7,5W
Sortie Totale	12W