

T5207 Printervedligeholdelsessæt – Sikkerhedsetiket

T5207-1 Blækrengøringsopløsning

FARE



FARESÆTNINGER

- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Forårsager alvorlig øjenskade.
- Forårsager let hudirritation.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

- Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
- VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
- Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale forskrifter.

FØRSTE HJÆLP

Retningslinjer for første hjælp i USA (Nødtelefon: 1-800-222-1222)

T5207-2 Rustforebyggende smøreolie

ADVARSEL



FARESÆTNINGER

- Kan forårsage allergisk hudreaktion.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

- Undgå indånding af støv/røg/gas/tåge/dampe/spray.
- Forurenede arbejdstøj må ikke forlade arbejdspladsen.
- Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.

- VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
- Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.
- Tag forurenede tøj af og vask det inden fornyet brug.

FØRSTE HJÆLP

VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. Ved hudirritation eller udslæt, søg lægehjælp.

PRODUCENT

Anker Innovations Limited

Unit 56, 8th Floor, Tower 2, Admiralty Centre, 18
Harcourt Road, Hong Kong

IMPORTØR

Anker Innovations Deutschland GmbH

Prinzenallee 15, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49(0)69 9579 7960

IMPORTØR

Fantasia Trading LLC

5350 Ontario Mills Pkwy, STE 100, Ontario, CA 91764

Tel: +1 (800) 221-0126