

打印喷头简介

打印喷头模组配件，包含墨水打印喷头、墨水储存零件墨囊，墨路控制零部件，是实现不同色彩打印，清洗/保湿切换的关键零部件。



Figure 1-1. 打印喷头

所需工具

1. 一次性丁腈橡胶手套
2. 2.5mm内六角扳手
3. 无尘布

操作安全注意事项

1. 操作前，应注意佩戴好手套，注意喷头残留墨水，避免残留液体与皮肤接触而对皮肤造成损害。
2. 应选择在通风良好的环境中进行操作。
3. 拆装喷印车翻盖组件时，用力需适度，避免损坏卡扣。

4. 拆除喷头时需及时保护码条，防止UV墨水沾染到码条上，对打印产生影响。
5. 喷头取下时注意保护模块底部喷头打印面，避免压伤或刮伤。
6. 墨管对接组件须拔至最高点，否则会致使喷头卡住无法取出和装回。
7. 安装喷头时注意检查是否有异物阻挡，墨管对接组件是否还为最高点状态。

图案颜色缺失或色彩异常故障现象

长期未清洁喷头、对高失败或操作失误会刮伤喷头表面、使用未经认证的第三方墨水等不当操作可能会导致喷头的损坏。如果您与支持团队确认喷头已损坏，且已经收到了新的喷头，可以参考以下流程进行喷头更换。

更换步骤

视频链接：<https://www.bilibili.com/video/BV1NSXKBZEgB/> (https://www.bilibili.com/video/BV1NSXKBZEgB/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=e2c515db311de23f1a764c2245b1b31f)

Wiki链接：<https://wiki.eufymake.com.cn/zh/troubleshooting/printheadreplace-sop> (<https://wiki.eufymake.com.cn/zh/troubleshooting/printheadreplace-sop>)

有害物质清单

部件名称	有毒有害物质或元素									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价 铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯 醚 (PBDE)	邻苯 二甲 酸二 (2- 乙 基) 己酯 (DEHP)	邻苯 二甲 酸丁 基苄 酯 (BBP)	邻苯 二甲 酸二 正丁 酯 (DBP)	邻苯 二甲 酸二 异丁 酯 (DIBP)
印刷线路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
压电陶瓷PZT	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 										